



Прайс-лист на услуги СТО «ДизельСиб»*

г.Барнаул, Павловский тракт
Офис: д. 83а к3 тел. 58-44-22
Сервис: д. 83а/2 и 83а к4
тел. 58-44-20, 58-44-21
dizelsib.com, dizelsib22@mail.ru

Вид работ	г/п 1.5 - 3.0 т.	г/п 3.0 - 5.0 т.	г/п 5.0 - 15 т.
Рессора передняя			
- снятие/установка передней рессоры	1100	1100	1900
- замена листа (сборка/разборка рессоры)	450	450	900
- рез одного листа (подгон под размер)	100	100	100
Рессора задняя			
- снятие/установка задней рессоры	1700	1700	2900
- замена листа (сборка/разборка рессоры)	450	450	900
Замена втулки/сайлентблока рессоры на одной стороне (на снятой рессоре)	100	150	200
Замена втулки/сайлентблока рессоры на одной стороне (без снятия рессоры)	400	400	500
Замена стремянки	200	300	450
Замена листа подрессорника, без снятия		1400	1900
Рычажная подвеска			
Снятие/установка рычага	900	1400	
Замена резьбовой втулки одна сторона	200	200	
Замена шаровой опоры	900	900	
Замена пружины	900	1400	
Реактивные тяги (10т)			
Снятие/установка реактивной тяги			900
Замена сайлентблока реактивной тяги			300
Замена втулки балансира			7900
Замена тросов			
Снятие/установка троса спидометра	1400	1400	1400
Снятие/установка троса ручника	1400	1400	1400
Снятие/установка троса переключения КПП	900	900	1400
Снятие/установка троса газа	от 450 - до 900	900	900
Снятие/установка троса вала отбора мощности		900	1400
Замена жидкостей*			
Замена масла ДВС с заменой топливного и воздушного фильтров	400	400	650
Замена масла КПП	250	250	400
Замена масла Мост	250	250	400
Замена охлаждающей жидкости	400	400	800
Замена декстрона	800	800	1200
Замена тормозной жидкости	650	650	800
Шприцовка	250	250	400
КПП			
- снятие/установка КПП	4400	5400	11900
- замена диска, корзины, выжимного	450	900	1400
- ремонт КПП	от 4900 до 6900	от 4900 до 6900	от 9900 до 14900
- замена венца маховика	450	450	900
- снятие/установка маховика	450	900	900
ДВС			
Снятие/установка ДВС	9900	14900	19900
Замена прокладки головки блока	от 4900 до 7900	от 5900 до 14900	от 11900 до 19900
Снятие/установка поддона	от 900 до 1400	от 900 до 1400	от 1400 до 1900



Прайс-лист на услуги СТО «ДизельСиб»*

г.Барнаул, Павловский тракт
Офис: д. 83а к3 тел. 58-44-22
Сервис: д. 83а/2 и 83а к4
тел. 58-44-20, 58-44-21
dizelsib.com, dizelsib22@mail.ru

Вид работ	г/п 1.5 - 3.0 т.	г/п 3.0 - 5.0 т.	г/п 5.0 - 15 т.
Снятие/установка генератора	от 450 до 900	от 450 до 900	от 450 до 900
Снятие/установка стартера	от 450 до 900	от 450 до 900	от 450 до 900
Снятие/установка помпы	от 1900 до 2400	от 1900 до 2400	от 1900 до 3400
Замена термостата	от 450 до 900	от 450 до 900	от 450 до 900
Снятие/установка ТНВД	от 3400 до 5400	от 3400 до 5400	от 3400 до 5400
Снятие/установка форсунок	от 100 до 650	от 100 до 650	от 100 до 650
Замена колец компрессора		от 2400 до 2900	от 2400 до 2900
Замер компрессии ДВС	от 750 до 1400	от 1100 до 2900	от 1100 до 2900
Замер давления масла	450	450	450
Замена лобового сальника	от 900 до 2900	от 900 до 2900	от 900 до 2900
Замена коренного сальника (снятие КПП не входит в стоимость)	900	900	900
Ремонт теплообменника	от 4400 до 5900	от 5900 до 7900	от 5900 до 7900
Балка передняя			
Снятие/установка передней балки	1400	1400	2900
Замена шкворней (1 конец)	1900	2400	3900
Ступица передняя			
Снятие/установка ступицы	900	1150	1900
ТО ступицы (замена сальников, подшипников, смазка)	450	450	450
Замена шпильки (снятие ступицы не входит в стоимость)	150	200	200
Замена тормозного диска	450	450	
Замена тормозного барабана	850	850	1100
Задний мост			
Снятие/установка задней ступицы	1150	1400	2400
ТО ступицы (замена сальников, подшипников, смазка)	450	450	450
Замена шпильки (снятие ступицы не входит в стоимость)	150	200	200
Замена тормозного барабана	850	850	1100
Клепание накладок (один башмак)	150	200	300
Снятие/установка редуктора	от 1400 до 2400	2400	3400
Тормозная система (Пневматическая)			
Снятие/установка тормозного крана		1400	1400
Ремонт тормозного крана		900	900
Снятие/установка ПГУ тормозов		900	900
Ремонт ПГУ тормозов		900	900
Снятие/установка РТЦ	300	300	300
Ремонт РТЦ	750	750	750
Замена дисковых колодок (две стороны)	1500	1900	
Замена передних барабанных колодок (одна ось)	2400	2900	4900
Замена задних барабанных колодок (одна ось)	3400	3900	5900
Прокачка тормозной системы	550	550	750
Тормозная система (Вакуумная)			
Снятие/установка ГТЦ	1400	1400	1400
Ремонт ГТЦ	450	450	450
Тормозной суппорт ремонт	от 900 до 1400	от 900 до 1400	
Снятие/установка вакуумного усилителя сцепления	от 1400 до 4400	от 1400 до 4400	
Регулировка тормозных колодок	150	150	200
Замена тормозного шланга	200	200	250
Сцепление			
Снятие/установка главного цилиндра сцепления	900	1400	



Прайс-лист на услуги СТО «ДизельСиб»*

г.Барнаул, Павловский тракт
Офис: д. 83а к3 тел. 58-44-22
Сервис: д. 83а/2 и 83а к4
тел. 58-44-20, 58-44-21
dizelsib.com, dizelsib22@mail.ru

Вид работ	г/п 1.5 - 3.0 т.	г/п 3.0 - 5.0 т.	г/п 5.0 - 15 т.
Ремонт ГЦС	450	450	
Снятие/установка рабочего цилиндра сцепления	450	900	900
Ремонт РЦС	450	450	450
Прокачка сцепления	450	450	750
Карданный вал			
Снятие/установка карданного вала	650	900	1900
Замена крестовины	450	450	900
Замена подвесного подшипника	450	900	900
Рулевое управление			
Снятие/установка рулевой тяги	450	450	900
Снятие/установка рулевого редуктора	900	1400	1900
Снятие/установка насоса ГУР	900	1400	1900
Замена рулевого наконечника	200	250	350
Ремонт рулевого редуктора	900	3400	3400
Ремонт насоса ГУР	900	900	900
Замена крестовины рулевой колонки	900	1100	1100
Замена сальника ГУР	900	900	900
Снятие/установка углового редуктора	900	900	
Компьютерная диагностика	1400	1400	1400
Геометрия колес (рессорная подвеска)	1100	1100	
Геометрия колес (рычажная подвеска)	от 1400 до 3900	от 1400 до 3900	

*Цены даны для ознакомления и в некоторых случаях могут отличаться от указанных в прайс-листе.

*Плата за дополнительные работы не вошедшие в данный прайс-лист оговариваются с клиентом отдельно.

*Стоимость работ в обязательном порядке согласовывается с заказчиком до начала работ.

*Все цены даны без учета НДС и запасных частей.